

(2) 守谷中央図書館大規模改修工事の進捗状況
(資料2-3)

○中央図書館大規模改修事業 の進捗状況 【写真】

令和7年9月中旬から10月上旬

ダンボール
詰め作業
書籍搬出前





書籍搬出後
エントランス



書籍搬出後
2階カウンター



3階書庫
資料保管場所



高速道路側 1
仮囲い・足場作業



市役所駐車場
側
仮囲い・足場
作業



正面玄関
仮囲い



市役所側
仮囲い



駐車場
現場事務所



高速道路側
2
仮囲い・足
場作業



職員駐車場
擁壁解体